CHURCH ST
GARDEN BELOW
NEIGHBOURS
WEIGHMASTER'S HOUSE
BUTTER EXCHANGE
NEIGHBOURS (UNDER CONSTRUCTION)
BUTTER MUSEUM
A
C
D
DOWN
Beam Height 2.69
Beam Height 2.66
Table
Sink
Cupboard
No access
Floor is part of Ground Floor
Broken stairs
F-C 0.40 C-H 2.13
F-C 0.55 C-H 2.07
F-C 0.52 C-H 2.07
F-C 1.54 C-H 0.84
F-C 4.24 C-H 1.05
DH 2.06
DH 2.01
DH 1.85
DH 1.83
DH 2.00
DH 2.02
DH 2.13
DH 2.14
DH 2.15
DH 2.16
DH 2.17
DH 2.18
DH 2.19
DH 2.20
DH 2.21
DH 2.22
DH 2.23
DH 2.24
DH 2.25
DH 2.26
DH 2.27
DH 2.28
DH 2.29
DH 2.30
DH 2.31
DH 2.32
DH